AIRFORCE MAX
H O C H G E S C H W I N D I G K E I T S - H A N D G E B L Ä S E

Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig vor der Benutzung durch.
Bewahre es für die zukünftige Verwendung auf.

AirForce Max Hochgeschwindigkeits-Handgebläse
Der Dynamic AirForce Max ist ein hochwertiges, tragbares Hochgeschwindigkeits-Gebläse, entwickelt für die schnelle und sichere Entfernung von Wasser und Feuchtigkeit nach der Fahrradreinigung. Mit einem leistungsstarken Motor, der bis zu 130.000 U/min erreicht und 2,05 N Luftschub erzeugt, entfernt er Feuchtigkeit selbst aus schwer zugänglichen Bereichen: wie Kette, Kassette, Schaltwerk, Schrauben und Scheibenbremsen.

Mit vier Geschwindigkeitsstufen, einer Präzisionsdüse, USB-C-Ladefunktion und einem robusten Gehäuse aus gebürstetem Aluminium liefert der AirForce Max konstante und professionelle Trocknungsergebnisse, ganz ohne Kompressor.

CE-, UKCA- und RCM-zertifiziert und mit 2 Jahren Garantie ausgestattet, garantiert der Dynamic AirForce Max jederzeit zuverlässige und professionelle Ergebnisse.

Lieferumfang

- Premium Hochgeschwindigkeits-Handgebläse
- Präzisionsdüse
- USB-C-Kabel
- Bedienungsanleitung

Für weitere Informationen zum AirForce Max, detaillierte Anleitungen, Garantiehinweise und verwandte Dynamic-Produkte scanne bitte den QR-Code: →

Technische Daten
Modell: AirForce Max DY-160
Motordrehzahl: 50.000 – 130.000 rpm
Nennleistung: 240 W ± 10 %
Gewicht: ± 375 g
Luftschub: bis zu 2,05 N (Turbomodus)
Akkukapazität: 2000 mAh 3S
Eingangsspannung: 5 V / 2 A
Ladeanschluss: USB-C
Betriebstemperatur: 10 °C – 50 °C
Gehäusematerial: Gebürstetes Aluminium

Laufzeiten je Modus
Stufe 1 – 50.000 U/min – ca. 75 Min.
Stufe 2 – 70.000 U/min – ca. 20 Min.
Stufe 3 – 120.000 U/min – ca. 12 Min.
Turbo – 130.000 U/min – ca. 10 Min.

Zertifizierungen & Garantie
CE-, UKCA- und RCM-zertifiziert, 2 Jahre Garantie.
Entworfen in den Niederlanden | Hergestellt in China | Dynamic Bike Care B.V.
Lulofsstraat 55 Unit 25 | 2521 AL | The Hague | NL | +31 (0) 85 022 03 62
www.dynamicbikecare.com | info@dynamicbikecare.com

Sicherheitshinweise
- Halte den AirForce Max von fließendem Wasser fern und benutze ihn niemals in nasser Umgebung.
- Blockiere weder Lufteinlass noch Luftauslass während des Betriebs.
- Richte den Luftstrom niemals auf Augen, Gesicht oder lose Kleidung. Achte auf Bänder, Haare oder andere Gegenstände, die eingesaugt werden könnten.
- Außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Versuche nicht, den AirForce Max zu öffnen oder zu verändern.
- Trenne das Ladekabel immer vor der Reinigung oder Lagerung.
- Sollte der AirForce Max überhitzen, sofort ausschalten und abkühlen lassen.
- Verwende das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen, beschädigt oder Wasser ausgesetzt worden ist.

Akku & Laden
- Der AirForce Max ist mit einem Hochgeschwindigkeits-Brushless-Motor ausgestattet, der von einem internen, wiederaufladbaren 2000 mAh 3S-Akku betrieben wird.
- Stecke das USB-C-Kabel in den Ladeanschluss des AirForce Max und verbinde es mit einer geeigneten Stromquelle (z. B. USB-Ladegerät oder Netzadapter).
- Verwende zur Verkürzung der Ladezeit einen 5 V / 2 A Adapter für optimale Leistung.

LED-Anzeige
Die Kontrollleuchte zeigt den Betriebs- und Ladezustand an:
 Rot (Betrieb): Akku schwach – bald aufladen
 Rot (Laden): Ladevorgang läuft
 Grün (Laden): Vollständig geladen
 Grün (Betrieb): Normaler Betrieb

Bedienung
1. Lade den AirForce Max mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel auf.
2. Befestige die Präzisionsdüse für gezielten Luftstrom – ideal zum Trocknen von Kette, Schrauben und schwer zugänglichen Bereichen.

3. Drücke den Ein-/Ausschalter kurz, um das Gebläse einzuschalten. Drücke erneut, um durch die drei Geschwindigkeitsstufen zu wechseln:
    - Stufe 1 – sanftes Trocknen, längste Laufzeit
    - Stufe 2 – ausgewogene Leistung
    - Stufe 3 – kräftiger Luftstrom für gründliche Reinigung
    - Nach Stufe 3 schaltet sich das Gerät automatisch aus. Zum Neustart erneut den Knopf drücken.
4. Turbomodus – Halte den Knopf gedrückt, um den AirForce Max im Turbomodus zu verwenden.
5. Richte den Luftstrom auf Stellen, an denen sich Feuchtigkeit sammelt, z. B.:
    - Kette und Kassette
    - Bremssättel und Schrauben
    - Schaltwerkgelenke
    - Andere enge Stellen
6. Gerät vor der Lagerung abkühlen lassen.

Pflege & Wartung

- Außenseite mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.
- Keine Lösungsmittel oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- An einem trockenen Ort lagern, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und übermäßiger Luftfeuchtigkeit.