AIRFORCE MAX

SOPLADOR PORTÁTIL DE ALTA VELOCIDAD

Lee atentamente este manual antes de usar el producto.

Guárdalo para futuras consultas.

AirForce Max Soplador Portátil de Alta Velocidad

El Dynamic AirForce Max es un soplador portátil de alta gama diseñado para eliminar de forma rápida y segura el agua y la humedad tras la limpieza de la bicicleta.

Con un motor potente que alcanza hasta 130 000 rpm y una fuerza de empuje de aire de 2,05 N, elimina la humedad incluso en las zonas más difíciles de alcanzar – como la cadena, el cassette, los desviadores, los tornillos y los frenos de disco.

Equipado con cuatro velocidades, una boquilla de precisión, carga por USB-C y un robusto cuerpo de aluminio cepillado, el AirForce Max ofrece resultados de secado constantes y profesionales sin necesidad de compresor.

Certificado CE, UKCA y RCM y respaldado por 2 años de garantía, el Dynamic AirForce Max garantiza resultados fiables y profesionales en todo momento.

Contenido de la caja

- Soplador portátil de alta velocidad

- Boquilla de precisión

- Cable USB-C

- Manual de usuario

Para más información sobre el AirForce Max, instrucciones detalladas, garantía y productos relacionados de Dynamic, escanea este código QR: →

Especificaciones técnicas

- Modelo: AirForce Max DY-160

- Velocidad de rotación del motor: 50 000 – 130 000 rpm

- Potencia nominal: 240 W ± 10 %

- Peso: ± 375 g

- Empuje de aire: hasta 2,05 N (modo Turbo)

- Capacidad de la batería: 2000 mAh 3S

- Voltaje de entrada: 5 V / 2 A

- Puerto de carga: USB-C

- Temperatura de funcionamiento: 10 °C – 50 °C (50 °F – 122 °F)

- Material del cuerpo: aluminio cepillado

Autonomía por modo

- Velocidad 1: 50 000 rpm – aprox. 75 min

- Velocidad 2: 70 000 rpm – aprox. 20 min

- Velocidad 3: 120 000 rpm – aprox. 12 min

- Modo Turbo: 130 000 rpm – aprox. 10 min

Certificaciones y garantía

Certificado CE, UKCA y RCM, garantía de 2 años.

Diseñado en los Países Bajos | Fabricado en China | Dynamic Bike Care B.V.

Lulofsstraat 55 Unit 25 | 2521 AL | La Haya | NL | +31 (0) 85 022 03 62

www.dynamicbikecare.com | info@dynamicbikecare.com

Precauciones de seguridad

- Mantén el AirForce Max alejado del agua corriente y no lo utilices nunca en condiciones húmedas.

- No bloquees la entrada ni la salida de aire durante el funcionamiento.

- No dirijas el flujo de aire hacia los ojos, la cara o la ropa suelta. Atención con cordones, cabellos u otros objetos que puedan ser absorbidos.

- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

- No intentes abrir ni modificar el AirForce Max.

- Desenchufa siempre el cable de carga antes de limpiar o guardar el dispositivo.

- Si el AirForce Max se sobrecalienta, deja de usarlo inmediatamente y permite que se enfríe.

- No utilices el dispositivo si se ha caído, dañado o expuesto al agua.

Batería y carga

- El AirForce Max cuenta con un motor brushless de alta velocidad, alimentado por una batería interna recargable de 2000 mAh 3S.

- Inserta el cable USB-C en el puerto de carga del AirForce Max y conéctalo a una fuente de alimentación adecuada (cargador USB o adaptador de pared).

- Para reducir el tiempo de carga, utiliza un adaptador de 5 V / 2 A para un rendimiento óptimo.

Guía de luces indicadoras

- Rojo (en uso): batería baja – recargar pronto

- Rojo (cargando): cargando

- Verde (cargando): completamente cargado

- Verde (en uso): funcionamiento normal

Instrucciones de uso

1. Carga el AirForce Max con el cable USB-C suministrado.

2. Coloca la boquilla de precisión para un flujo de aire dirigido – ideal para secar la cadena, los tornillos y otras zonas de difícil acceso.

3. Pulsa brevemente el botón de encendido para poner en marcha el soplador. Pulsa de nuevo para recorrer los tres modos de velocidad:

- Velocidad 1 – secado suave, máxima autonomía

- Velocidad 2 – rendimiento equilibrado

- Velocidad 3 – flujo de aire potente para secado profundo

- Tras la Velocidad 3, el dispositivo se apagará automáticamente. Pulsa de nuevo el botón para reiniciar.

4. Modo Turbo – Mantén pulsado el botón de encendido para usar el AirForce Max en modo Turbo.

5. Dirige el flujo de aire hacia las partes de la bicicleta donde se acumula humedad, como:

- Cadena y cassette

- Pinzas de freno y tornillos

- Articulaciones del desviador

- Otras zonas estrechas

6. Deja que el dispositivo se enfríe antes de guardarlo.

Mantenimiento

- Limpia el exterior con un paño limpio y seco.

- No utilices disolventes ni limpiadores abrasivos.

- Guarda el dispositivo en un lugar seco, protegido de la luz solar directa y de la humedad excesiva.